



Österreichische Bundesbahnen
Technische Services

ÖBB-Technische Services GmbH
Grillgasse 48
A-1110 Wien

Werkstättenzulassung

technische Freigabe

für: die Durchführung von BU und kleineren korrektiven IH an der 1063
(die korrektiven Tätigkeiten sind im WEB-SAM freigegeben)

allg. Bestimmungen:

SM 806/1063 im Umfang der beauftragten Leistungen

Instandhalter: Tehnički servisi željezničkih vozila (TSŽV)
Strojarska cesta 13
HR - 10000 Zagreb

Gültigkeit: 01.01.2021 bis 31.12.2021

Grundlage für die Freigabe:

Fachtechnische Begutachtung gemäß Protokolle vom 28.01.2021 –
29.01.2021.

Auflagen:

Die im Protokoll (2021.01.28_Werkstättenbegutachtung_Zagreb_IH_1063)
unter „Feststellungen“ angeführten Punkte müssen in den vorgegebenen
Fristen erledigt werden. Alle IH-Arbeiten an ÖBB-Fahrzeuge und
technische Kontrollen dürfen nur in der begutachteten Halle durchgeführt
werden. Es wird nur entsprechend ausgebildetes Personal eingesetzt.
Es ist sichergestellt, dass die notwendigen Dokumente dem
Instandhaltungspersonal ständig zugänglich sind.
Alle Nachweise der durchgeführten Instandhaltung werden im
WEB-SAM abgespeichert.

Ein eventueller Widerruf der Zulassung erfolgt, wenn:

- die Instandhaltung nicht nach den Vorgaben durchgeführt wird,
- kein qualifiziertes Personal eingesetzt wird,
- die Instandhaltungsdokumentation mangelhaft oder nicht übergeben
wird oder
- Mängel trotz Aufforderung nicht abgestellt werden.

ÖBB-Technische Services GmbH
ECM Referenz Nr.: AT/31/0118/5113

Wien, am 08.03.2021


.....
(Kai Brüggemann)

ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH, FN 249665 f, DVR 2111153, UID ATU58119529
BAWAG-PSK Kto. 90027880, BLZ 60000, BIC: OPSKATWW, IBAN: AT226000000090027880
BA/CA Kto. 50662633801, BLZ 12000, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT861200050662633801
ÖVK, BLZ 18190, Kto. 10022000007, BIC: OVERATWW, IBAN: AT271819010022000007

F01-10-010	Änd.Nr.: 00	FFS-CODE: nicht belegt	Seite 1 von 1
-------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------